

УТВЕРЖДАЮ

заместитель

главы м.р. Красноармейский

по социальным вопросам

Воробьева Воробьева О.А.

« 5 » *сентября* 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

с.Красноармейское

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 4 » *сентября* 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **административный корпус**

1.3. Адрес объекта **446140 Самарская область, Красноармейский район,
с. Красноармейское, переулок Южный 7**

1.3. Сведения о размещении объекта

отдельно стоящее здание **756,1 кв.м**

- **1 этаж- 377,4 кв.м**

- **2 этаж- 378,7 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка - да; **18151,9 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1982**, последнего капитального ремонта **2016г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего- неизвестно,

капитального неизвестно

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Красноармейское профессиональное училище»(ГБПОУ СО «Красноармейское профессиональное училище»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **446140 Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, переулок Южный 7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Основными видами деятельности **профессиональное образование**

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) транспортом учреждения, личным автомобилем, пешим ходом, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **20 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (отсутствует асфальтное покрытие)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

• - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(С,Г,У) ВНД (О,К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С,Г,У) ВНД (О,К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,У) ВНД (О,К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С,Г,У) ВНД (О,К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(У,С,Г) ВНД (О,К)

На территории, прилегающей к зданию присутствуют выбоины и неровности асфальтного покрытия. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: нет наружного пандуса, не оборудован надлежавшими поручнями, первая и последняя ступени на лестнице, а также участка пола на путях движение на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами и входами на лестницы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности.

Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. Полотно двери не соответствует требованиям. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты. Пути движения не соответствуют нормам.

В здании отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях.

На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша.

Внутренний пандус отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях.

В кабинетах имеются пороги в дверных проемах. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Недостаточное количество визуальных средств информации неправильное их расположение. Тактильные и сигнальные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт индивидуальное решение с ТСР;
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт индивидуальное решение с ТСР;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт индивидуальное решение с ТСР;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт индивидуальное решение с ТСР;
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт индивидуальное решение с ТСР;
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030года

в рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И(К,О,С,Г,У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-И(К,О,С,Г,У)**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), **-нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **pu33.minobr63.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте	на 12 л.
Поетажные планы, паспорт БТИ	на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы
директор

Ладыгина Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы
зам. директора по УПР

Ракова М.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ответственный
за хозяйственную часть

Перевёртова Л.М.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № ____)

Комиссией
(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию(участок) административного корпуса

ГБПОУ СО «Красноармейское профессиональное училище»

446140 Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, переулок Южный 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	плане № на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы на территорию)	есть	1	1.1	Нет доступных элементов информации об объекте	К,О,С,Г,У	Нанести доступные элементы об объекте	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1.2	Присутствуют выбоины и неровности асфальтного покрытия Отсутствие тактильных обозначений	К,О,С,Г,У	Необходим ремонт асфальтного покрытия.	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница наружная	есть		1.3	Не оборудован пандусом. Ступени неровные с выступами, ширина проступей менее 0,4 м, Поручней нет.	К,О,С,Г,У		Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
1.4	Пандус	нет				К		Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

							автотранспорта инвалидов	ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	Нанести доступные элементы об объекте. Необходим ремонт асфальтного покрытия. Организация мест для личного автотранспорта инвалидов	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)			Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации территории, прилегающей к зданию(участок) административного корпуса требуется работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств, индивидуальное решение с ТСР

Территория прилегающая к зданию (участок)
административный корпус



- 1. вход на территорию
- 2. путь движения на территории
- 4. автостоянка и парковка

Территория прилегающая к зданию административного корпуса

1.1 Вход (входы на территорию)



1.2.Путь (пути) движения на территории



1.3. Лестница наружная



1.4. Автостоянка и парковка



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание административного корпуса

ГБПОУ СО «Красноармейское профессиональное училище»

446140 Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, переулок Южный 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	плане № на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	1	2.1.	Не оборудован пандусом. Ступени неровные с выступами, ширина проступей менее 0,4 м, Поручней нет.	К,О,С,Г,У	Установка поручней Ступени ровные, без выступов	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	Установка пандуса с поручнями согласно нормам	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2.3	Входная площадка (перед дверью) с восточной стороны	есть	2	2.1.	Навес не соответствует нормам Отсутствие водоотвода, дренажные и водосборные решетки Отсутствие поручней. Отсутствует световой и	К,О,С,Г,У	Установка навеса, водоотвода, дренажных и	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере

							светового и звукового маяка. Установка нескользящих поручней	
2.4	Дверь (входная)с с восточной стороны	есть	3	2.1	Не предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Пороги превышают допустимые нормы. Не установлены приборы и устройства позволяющие управлять одной рукой. Крепление двери без фиксаторов. Нижняя часть не защищена противоударной полосой	К,О,С,Г,У	Установка специально оборудованной двери.	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2.5	Тамбур	Есть	4	2.2	Пороги высотой более 0,014 м. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее не соответствует нормам. Пол скользящий (плитка) .	К,О,С,Г,У	Привести тамбур в соответствии с нормами. Установка требуемых приборов и устройств.	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Главный вход в здание не оборудован знаками доступности	К,О,С,Г,У	Устройство тактильных табличек, направляющих полос. Установка специально оборудованной двери. Установка	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСР

							оборудованной двери. Установка требуемых приборов и устройств. Установка пандуса, навеса, водоотвода, дренажных и водосборных решеток. Тамбур привести в соответствие	решение с ТСР
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание административного корпуса	ДЧ-И(С,Г,У) ВНД(О.К)			Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТРС

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации входов в здание требуется работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств, индивидуальное решение с ТСР

Вход (входы) в здание административного корпуса



1. Лестница (наружная)

2. Входная площадка (перед дверью)
с восточной стороны

3. Дверь (входная) с с восточной стороны

4. Тамбур

Вход (выходы) в здание административного корпуса
2.1. Лестница (наружная), входная площадка (перед дверью)



2.2. Тамбур



I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) административного корпуса
ГБПОУ СО «Красноармейское профессиональное училище»
446140 Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, переулок Южный 7**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1	3.1, 3.2, 3.3	Не установлены приборы и устройства позволяющие управлять входной дверью одной рукой Предупредительная информация о препятствии отсутствует	К,О,С,Г,У	Установка приборов и устройств позволяющие управлять входной дверью одной рукой. Установка предупредительная информация о препятствии	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2	3.4	Отсутствие противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, желтого цвета, отсутствие тактильной полосы перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью	КО,С,Г,У	Установка противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, желтого цвета, установка тактильной полосы перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандус на лестничных маршах с поручнями с двух сторон отсутствует	К	Установка пандуса невозможно	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не предусмотрен	-	Установка лифта невозможно	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Двери	есть	3	3.5	Смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом отсутствуют. Пороги высотой более 0,014 м. Не установлены приборы и устройства позволяющие управлять одной рукой. Крепление двери без фиксаторов. Нижняя часть двери не защищена противоударной полосой. Отсутствуют информационные обозначения.	К,О,С,Г,У	Сменить дверное полотно. Установить приборы и устройства позволяющие управлять входной дверью одной рукой. Установить фиксаторы. Установить информационные обозначения.	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	3.6	Не установлены приборы и устройства позволяющие управлять входной дверью одной рукой. Отсутствуют	К,О,С,Г,У	Установка пандуса . Установить приборы и устройства позволяющие управлять входной дверью одной рукой. Установить информационные	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное

					информационные обозначения. Отсутствует пандус		обозначения согласно требованиям.	решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне					КО,С,Г,У	Установка приборов и устройств позволяющие управлять входной дверью одной рукой. Установка информационных обозначений. Установка противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Сменить дверное полотно. Установить приборы и устройства позволяющие управлять входной дверью одной рукой. Установить фиксаторы Установить информационные обозначения.	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств Индивидуальное решение с ТСП


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) административного корпуса	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД(К,О)			Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно- функциональной зоны пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) административного корпуса оценено как доступно частично избирательно, для инвалидов для передвигающихся на кресле-коляске недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) административного корпуса
1 этаж**



1. Коридор (зона ожидания)

2. Лестница (внутри здания)

3. Двери

4. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) административного корпуса 2 этаж



1.Коридор (зона ожидания)

2.Лестница (внутри здания)

3.Двери

4.Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) административного корпуса


3.1. Зона ожидания



3.2. Коридор 1 этаж



3.3.Коридор 2 этаж



3.4.Лестница








3.5Двери





3.6. Пути эвакуации



І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов административного корпуса

ГБПОУ СО «Красноармейское профессиональное училище»

446140 Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, переулок Южный 7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.1 , 4.2	Рабочие места для инвалидов не оборудованы. Имеются пороги в дверных проемах	К,О, С, Г, У	Перепланирование кабинетов	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информировавшие обозначения помещений. Выключатели и розетки располагаются выше 0,8м от уровня пола Не оборудованы рабочие места для инвалидов.	Выделение рабочих мест для инвалидов. Установка светового сигнализатора школьного звонка. Установить выключатели и розетки согласно требованием	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов административного корпуса	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)			Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение адаптации зоны обслуживания инвалидов предполагается доступно частично избирательно, для инвалидов для передвигающихся на кресле-коляске недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 1 этаж



2 этаж




1. Кабинет

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
4.1.Кабинетная форма обслуживания



4.2Кабинетная форма обслуживания



4.3 Кабинетная форма обслуживания



I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений административного корпуса

ГБПОУ СО «Красноармейское профессиональное училище»

446140 Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, переулок Южный 7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1	5.1, 5.2, 5.3	Туалетная комната находится на 2 этаже и не соответствуют требованиям	К О, С, Г, У	Приведение туалетной комнаты в соответствии всем требованием	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует всем требованиям доступности для инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	Устройство туалетной комнаты должны приведены в соответствии всем требованиям доступности для инвалидов и МГН	Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------------	--	--	--	---	-----------	---	--

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений административного корпуса	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (О,К)			Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение адаптации туалетной комнаты предполагается доступно частично избирательно, для инвалидов для передвигающихся на кресле-коляске недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Санитарно-гигиенические помещения
административного корпуса 1 этаж



2 этаж




1. Туалет

**Туалетная комната административного корпуса
5.1.**



5.2





I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте административного корпуса

ГБПОУ СО «Красноармейское профессиональное училище»

446140 Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, переулок Южный 7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	план №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1,2		Недостаточное количество визуальных средств, неправильное их расположение	К,О,Г,У	Приведение в соответствии всем требованиям доступности для инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует	К,О,С,У,Г	Приведение в соответствии всем требованиям доступности для инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует	С	Приведение в соответствии всем требованиям доступности для инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточное количество визуальных средств,неправильн ое их расположение Отсутствие акустической и тактильных средств	ДЧ-И (К, О,) ДУ (Г, У) ВНД (С)		Индивидуальное решение с ТСР
--	-------------------------------	--	--	--	---	--	--	---------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте административного корпуса	ДЧ-И (К, О,) ДУ (Г, У) ВНД (С)			Работы в рамках текущего ремонта и капитального ремонта по мере выделения финансовых

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Индивидуальное решение с ТСР (визуальные средства, акустические средства, тактильные средства)

СОГЛАСОВАНО:
МТН муниципальных районов
Еврейский и Красноярский

План

эвакуации людей из административного здания
2 этаж

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГОУ НПО № 13
И. К. Пуляев
20 г.



Условные обозначения:

	телефон для вызова пожарной охраны
	огнетушитель
	путь эвакуации основной
	путь эвакуации резервный
	Вы находитесь здесь
	ИПР
	пожарный кран
	место отключения электроэнергии

Действия при пожаре Сохранить спокойствие!

1	Связаться по телефону		сразу сообщить в пожарную охрану по телефону 01
2	Эвакуировать людей		эвакуировать людей по указанным путям эвакуации
3	Не возвращаться обратно, если по тушению пожара		использовать средства индивидуальной защиты, если это необходимо

Телефоны вызова при чрезвычайной ситуации
при пожаре 01, 8(84675) 2-15-60

СОГЛАСОВАНО:
ОПН инженерно-технический районный
Пестряковский и Краснодарский

20 7

План


эвакуации людей из административного здания
1 этаж

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГОУ НПО ГП № 33

И. К. Пуляев

20 7



Условные обозначения:

☎	телефон для вызова пожарной охраны
🧯	огнетушитель
➡	путь эвакуации основной
➡	путь эвакуации резервный
●	Вы находитесь здесь
🚒	ИПР
🔥	пожарный кран
⚡	место отключения электроэнергии
⚡	пожарный щит

запасный ВЫХОД

эвакуационный ВЫХОД

Действия при пожаре Сохранять спокойствие!	
1	Сообщить по телефону
2	Эвакуироваться
3	По команде "Сбор" вернуться в здание

Телефоны вызова при чрезвычайной ситуации
при пожаре 01, 8(84675) 2-15-60